



N° d'imprimé : D 131164303

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

Contrôle technique périodique

01/04/2025

25142254

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

31/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

V° D'APPEL : S076V036
RAISON SOCIALE : STE DIEPPOISE DE CONTRÔLE SDC(3) COORDONNÉES : La Penetrante - ZI
Avenue Normandie Sussex
76200 DIEPPE

Tél : 02 35 06 99 11 Fax : 03 22 60 22 69

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076C1126

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays (date d'immatriculation) Date de 1ère mise en circulation

AA-980-KT(F)

30/05/2023

06/05/2009

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

MASTER

(4) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1FDB2H641070920

N1

CTTE

Type CNH

Énergie

FDB2H6

GO

Document(s) présent(s) :

Certificat d'immatriculation

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : C

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : ARD

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement : AVD

6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé : ARD, ARG

6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés : D

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce défectueux : AVD

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G, AVD, AVG, ARD, ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : ARD, ARG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0487 P0488

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

17.04.2024: 58 980 km / 17.05.2023: 55 963 km / 06.04.2023: 55 768 km
04.04.2022: 53 034 km / 11.05.2021: 50 428 km / 13.04.2021: 50 278 km
15.04.2019: 44 358 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

62073

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Ripage (-8 à +8 m/km) :

AVANT
G D

+14,9 m/km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :

4 %

ARRIERE
G D

4 %

Forces verticales :

1497 daN

1323 daN

Frein de service

Forces de freinage (déséquilibre) :

502 daN

479 daN

449 daN

405 daN

Déséquilibre ($< 20\%$) :

5 %

10 %

Forces de freinage (efficacité) :

502 daN

479 daN

449 daN

405 daN

Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : 65 %Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (1 50m⁻¹) : C1 : < 0.10 C2 : < 0.10

Feux de croisement (-0.5 % à -3 %) :

-0.8 %

-0.7 %